



A la demande du maître d'ouvrage les toitures ne sont pas sécurisées. Les entreprises chargées de l'entretien devront respecter toutes les prescriptions du CSPS, pour leurs interventions et leurs sécurités.

Création d'une Résidence Séniors intergénérationnelle et d'une salle communale

Lieu-dit Le Martinon
Viriville, 38980
Parcelles Section AD n°409, 553

Maître d'Ouvrage



HABITAT DAUPHINOIS
24 rue Balzac
Valence 26000

Atelier d'Architecture

Jean François BENOIT & Associés

Conceptions & variations architecturales

22 rue Paul Helbronner
38100 GRENOBLE
04 76 09 43 43
contact@benoit-architecte.fr
www.benoit-architecte.fr

MARCHE

Plan de toiture

Echelle :	Modifications :
1/250	
Dessiné le :	
15/03/2024	
Jean-François BENOIT, Architecte D.P.L.G. Architecte Conseiller auprès du CAUE de l'Isère.	
A - 22-08 - 37	