



Constat de dégradation des aciers en plafond suite aux infiltrations



Traces au sol suite aux infiltrations en plafond



Constat de formation de calcite suite aux infiltrations d'eau



Constat d'éclatement des béton par la corrosion des aciers provoquée par les infiltrations d'eau



Constats de formation de calcite suite aux infiltrations d'eau