



Exemple de relevé non entretenu, fissurés dans lesquels l'eau s'infiltre, et la végétation pousse



Entrée de l'immeuble



Exemple de relevé non entretenu, fissurés dans lesquels l'eau s'infiltre, et la végétation pousse



Exemple de relevé non entretenu, fissuré dans lequel l'eau s'infiltre, et la végétation pousse





Exemple de protection en partie courante et de relevé non entretenus, fissurés, dans lequel la végétation pousse et ou l'eau s'infiltré



Exemple de protection en partie courante et de relevé non entretenus, fissurés, dans lequel la végétation pousse et ou l'eau s'infiltré





Exemple de protection en partie courante de nature différente et de relevés non entretenus, fissurés, dans lequel la végétation pousse et ou l'eau s'infiltr



Exemple de protection en partie courante de nature différente et de relevés non entretenus, fissurés, dans lequel la végétation pousse et ou l'eau s'infiltr

Exemple regard eaux opluviales non entretenu et de protection en partie courante de nature différente, manquantes par endroits et de relevés non entretenus, fissurés, dans lequel la végétation pousse et ou l'eau s'infiltr





Exemple protection en relevés et partie courante de nature différente, manquantes par endroits et de relevés non entretenus, fissurés, dans lequel la végétation pousse et ou l'eau s'infiltre



Exemple regard eaux pluviales non entretenu et de protection en partie courante de nature différente, manquantes par endroits et de relevés non entretenus, fissurés, dans lequel la végétation pousse et ou l'eau s'infiltre





Constats des traces des infiltrations en plafond visibles sur les bétons en sol



Constats des traces des infiltrations en plafond visibles au droit d'un joint de dilatation



Constats des traces des infiltrations en plafond visibles stalagmites de calcite



Constats des traces des infiltrations en plafond visibles au droit d'une pénétration d'eau pluviales d'un regard extérieur non entretenu



Constats des traces des infiltrations au sol visibles au droit d'une façade non fermée



Constats des désordres suite aux infiltrations en plafond visibles au droit d'une pénétration d'eau pluviales d'un regard extérieur non entretenu