




Constat de la disparité des revêtementst extérieurs non entretenus et manquants



Constat du manque d'entretien des relevés



Constat de la disparité des revêtementst extérieurs non entretenus et manquants



Constat de la disparité des revêtementst extérieurs non entretenus et manquants



Constat de la disparité des revêtementst extérieurs non entretenus et manquants




Constat de formation de calcite en plafond suite aux infiltrations d'eau



Constat du manque d'entretien des relevés (la végétation pousse au travers)



Constat des flaques d'eau suite à la pluie



Constat de formation de calcite et traces visibles en mur des infiltrations d'eau par le plafond




Partie ouverte en patio zone centrale



Constat de formation de calcite et traces visibles en mur et sol des infiltrations d'eau par le plafond



Flaque extérieure



Exemples de places de stationnement impactées en cas de pluie