

RDU le 17/10/17
à 8h00.

En commande
SARL MENUISERIE CURTO
38 RUE COMMANDANT LENOIR
38600 FONTAINE
Tél 04.76.25.09.08
Fax 09.70.62.87.34
menuiseriecurto@orange.fr

QUITUS DE RESERVE

OPERATION : LA MESANGERAIE

BATIMENT :

ACQUEREUR / LOGEMENT : LGT 02 01 16 – MOLLINARD BOKOBZA – 06 46 28 33 54

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur

Propriétaire de l'appartement cité en référence, reconnais qu'à ce jour les travaux de retouches ci-dessous ont été exécutés en totalité et à mon entière satisfaction, par l'entreprise MENUISERIE CURTO.


ENTREE : grosse rayure extérieur sur porte palière+ redresser angle bas sous gond

- ✓ — Manque joint porte palière .
- ✓ — WC : régler porte .

Date-le : 17/10/17

SIGNATURE DU CLIENT :

angle bas repus au mieux
mais pas comme neuf.
Le reste est bon.



REP 623/04/18

RDV 6 04/04/18
à 7H45.

FICHE DE SUIVI N° 55 - GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Programme LA MESANGERAIE à MONTBONNOT

LOGEMENT 02 01 16

Livraison Le 29/06/2017

Date : 23/03/2018

Description des demandes travaux à parfaire et désordres

Localisation

Téléphone

Mme MOLLINARD - BOKOBZA

Logement 16 - 90 Rue Stendhal - 38330 MONTBONNOT

06 46 28 33 54

Entreprises concernées

REGLER L'APLOMB DE LA PORTE DE LA SALLE DE BAINS

CURTO

*penche vers la droite +*REPRENDRE EN TOTALITE LA PEINTURE DU PLAFOND DE L'ENTREE
(Reprise visible suite au traitement de la fissure)

SOGREBAT

TRAITER LA FISSURE + REPRISE PEINTURE SUR LE FAUX-PLAFOND
DE LA SALLE DE BAINS (Fissure visible sur l'angle) — PHOTO

SOGREBAT

Diffusion aux entreprises concernées:

NOM

MAIL

Date de transmission

CURTO
SOGREBAT

23/03/2018

23/03/2018

Copie pour information au client

Copie pour information au Maître d'ouvrage

X

Intervention de l'entreprise

Dans le cadre :

L'entreprise prend directement rendez-vous avec le client

Lettre à 1 mois

G.P.A.

X

L'entreprise décrit l'intervention réalisée et fait signer le présent quitus d'intervention au client

+ Reprise de la porte des WC qui présentait un pb de fermeture suite à la dernière reprise (pb de peu dû au joint).

Dans le cadre de la lettre à un mois ou de la G.P.A., délais d'intervention : 8 jours à réception de la présente.

Conformément à l'article 1792 -6 du code civil, régissant la garantie de parfait achèvement, l'entreprise est mise en demeure d'avoir à remédier à ces désordres et travaux à parfaire sous 8 jours à compter de la réception du présent fax.

Signature de l'entreprise et date d'intervention

Signature du client (Propriétaire ou locataire)

Copie pour information : Gilles TRIGNAT Résidences

FAX : 04 76 63 07 56

JF INGENIERIE

ZAC de Champfeuillet - Les Jardins d'Eplone - 4 Rue Léon Béridot - 38500 VOIRON

REP 6 22/01/18.

Mail envoyé le 25/01/18.

RDU 6 25/01/18
à 13h15

FICHE DE SUIVIE N°40- Lettre à un mois ou Garantie de parfait achèvement

Programme SCCV MONTBONNOT MESANGE
à MONTBONNOT
Livraison Le 29/06/2017

02 01 16
Date : 18/01/2018

Description des demandes travaux à parfaire et désordres	
Localisation Mme MOLLINARD - BOKOBZA Logement 16 - 90 Rue Stendhal - 38330 MONTBONNOT	Téléphone 06 46 28 33 54
Description suivant mail reçu le 17/01/2018	Entreprises concernées
Traiter de nouveau une fissure dans la chambre et reprise de peinture	SOGREBAT
Traiter une fissure dans le salon + reprise peinture	SOGREBAT
Réglage porte du WC	CURTO <input checked="" type="checkbox"/>
Fourniture de la clé de la porte de la chambre	CURTO

Diffusion aux entreprises concernées:		
NOM	MAIL	Date de transmission
SOGREBAT		18/01/2018
CURTO		18/01/2018
Copie pour information au client		<input type="checkbox"/>
Copie pour information au Maître d'ouvrage		<input checked="" type="checkbox"/>

Intervention de l'entreprise		Dans le cadre :	
L'entreprise prend directement rendez-vous avec le client		Lettre à 1 mois	<input type="checkbox"/>
		G.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>
L'entreprise décrit l'intervention réalisée et fait signer le présent quitus d'intervention au client			
Dans le cadre de la lettre à un mois ou de la G.P.A., délais d'intervention : 8 jours à réception de la présente.			
Conformément à l'article 1792 -6 du code civil, régissant la garantie de parfait achèvement, l'entreprise est mise en demeure d'avoir à remédier à ces désordres et travaux à parfaire sous 8 jours à compter de la réception du présent fax.			
Signature de l'entreprise et date d'intervention LE 25/01/18. SARL MENUISERIE CURTO 38 rue Commandant Lenoir 38600 FONTAINE Tél. 04 76 25 09 08 Fax 04 76 62 87 34 Siret 384 654 784 00039		Signature du client (Propriétaire ou locataire) Merci pour votre intervention rapide. 	
Copie pour information : Gilles TRIGNAT Résidences		FAX : 04 76 63 07 56	

TOUS TRAVAUX NEUFS ET RÉNOVATION

- Peintures extérieures & intérieures
- Plâtrerie
- Décoration
- Agencement de sols

QUITUS

Je soussignée **Madame MOLLINARD-BOKOBZA**

Acquéreur du logement n° **02 01 16** sur l'opération **LA MESANGERAIE**

Atteste sur l'honneur que l'entreprise RENOV-RHONE'ALPES a levé les réserves suivantes :

PEINTURE :

Chambre : reprise des quelques imperfections

✓ **WC : reprise de peinture**

Reprise peinture au dessus des plinthes du séjour

FACADES :


Eraflure à reprendre sur façade terrasse

Fait valoir ce que droit,

A MONTBONNOT

19/08/2017

Signature



■ Espace Pacific

111, rue des Alliés
38100 Grenoble

Tél. : **04 76 09 30 89**

Fax : 04 76 09 06 25

renovra@wanadoo.fr



QUITUS DE LEVEE DE RESERVES

CHANTIER : Mesangeraie

NOM DU CLIENT : MOLINARD BOKOBZA

609.02.01.16

DATE : 20/12/2017

INTERVENANT :

DESCRIPTION :

3 CARREAUX DE SOL FISSURES A CHANGER

o Choix de ne pas les changer pour éviter poussière +
différence de bain.

o + l'intervenant a aussi continué le travail sur les joints
dégâts aux "au vides" (pour sceller les rendre jolis
et faudrait l'emploi de la dispendeuse et tout reprendre).
bouche trous + curé certains endroits.

Signature client



QUITUS DE LEVEE DE RESERVES

CHANTIER : MESANGERAIE

NOM DU CLIENT : Mme Mollinard 02 01 16

DATE : 07/11/2017

INTERVENANT : RASIM SUBASI...- TERRA CERAMIC

DESCRIPTION :

2 carreaux de sol de bains différents dans la salle de bain, à remplacer par ceux en possession de la cliente et Reprendre joints faïences en cueillie angle SDB,+ joints souples contre porte fenêtre séjour et sous radiateur + joints de carrelage granuleux.....

α

Signature client

Arrivé à 13h30, parti à 17h20

tout repus au mieux
(pas évi dent pour les joints
granuleux) -
encore une réserve = les 3
carreaux avec fissure (cf
réserves)