

**SCCV MONTBONNOT MESANGES**

**PROCES-VERBAL DE LIVRAISON en date du 29/06/2017 à 14:30**



Il a été procédé, ce jour, à la visite de réception du ou des lots ci-dessous,

N° lots	Niveau	N° Copro	Type de lot
2-0013	0		T3
9-0230	2		GarSimpl

Date déménagement : .....Nombre  
Investisseur / R. principale  
Clefs conservées pour levées des réserves : OUI / NON

N°	Remarques constatées	Entrée	Séjour	Cuisine	Dégât n°	Dressing
1	Facade Placard. tellement rayé à Remplacer	X				
2	Éraflure sur carrelage Séjour / cuisine (2 ou 3 cm)			X		
3	Fond de plaf. à l'égout au droit spot.					
4	Joint à revoir. (Achuster - mise à niveau regards / trous - geyser)					
5	Nota = plaque d'eau au fond du garage (A surveiller)					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Le Représentant du Maître d'Ouvrage,

Signature :

*[Signature]*

*Comet*

Personne présente le

Signature :

*[Signature]*